



**PREÇO  
BAIXO**

Ed. 04/26

# **OFERTA**

# **BUCHAS E COXINS**

**PREÇOS LÍQUIDOS**

Preços válidos até 29/05/26

Suporte Segunda à Sexta | Fone: (011) 2602-5411  
[www.dewparts.com.br](http://www.dewparts.com.br) | [vendas@dewparts.com.br](mailto:vendas@dewparts.com.br)  
R. Siqueira Bueno, 2200 - Mooca - São Paulo - SP - Cep: 03172-010

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>DEW-05075-A</b> W-1059</p> <p><b>Bucha Traseira Feixe de Molas</b> </p> <p>Amarok 10/...</p>    | <p><b>DEW-05189</b> W-1025</p> <p><b>Coxim Dianteiro do Motor</b> </p> <p>Orig.823.199.381-B<br/>Passat/Gol/Voyage/<br/>Parati/Santana/Saveiro</p>                                   | <p><b>DEW-05213</b> 658</p> <p><b>Coxin do Motor</b> </p> <p>Lado Esq.<br/>Orig.: 377.199.381<br/>Gol 1000 96/...</p>    | <p><b>DEW-05222</b> 506</p> <p><b>Bucha de Fixação do Eixo Traseiro</b> </p> <p>Passat<br/>Orig.823.511.247-A</p>    |
| <p><b>DEW-05234</b> 547</p> <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> </p> <p>Orig.: 811.399.151-B<br/>Gol/Voyage/Parati/Santana/<br/>Logus/Pointer/Escort 1.8/2.0<br/>Verona 93/...</p>  | <p><b>DEW-05235</b> 541</p> <p><b>Bucha do Eixo Traseiro</b> </p> <p>Santana<br/>Orig.327.501.541</p>   | <p><b>DEW-05238</b> 552</p> <p><b>Bucha Dianteira Quadro Motor</b> </p> <p>Stn/Gol/Vge 85/... (1.8 e 2.0)<br/>Orig.811.199.415-A</p>                                  | <p><b>DEW-05895-C</b> W-1026</p> <p><b>Coxim Dianteiro do Motor</b> </p> <p>Orig.823.199.381-C<br/>Passat/Gol/Voyage/Parati/<br/>Santana/Saveiro T. Original</p>  |
| <p><b>DEW-06207</b> 1078</p> <p><b>Coxim do câmbio</b> </p> <p>Polo / Fox 01/...<br/>Todos</p>    | <p><b>DEW-06260</b> 1026-A</p> <p><b>Coxim do Motor Verde</b> </p> <p>Orig.823.199.381-3<br/>Passat/Gol/Voyage</p>   | <p><b>DEW-07027</b> 664</p> <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Esquerda e Direita</b> </p> <p>Golf 94/...<br/>Orig.191.407.181-E</p>                                  | <p><b>DEW-10592</b> 1022-A</p> <p><b>Coxim Suspensão Dianteira c/Rolamento</b> </p> <p>Gol/Prt/Svr G-III-01/...<br/>Orig. 5X0.412.331</p>                      |
| <p><b>DEW-12220</b> AC-728</p> <p><b>Coxim Superior do Amortecedor Dianteiro (s/Rolamento)</b> </p> <p>Golf 98/.../Bora 00/.../Audi A3/<br/>New Beetle 99/.../Gol GV</p>        | <p><b>DEW-14214</b> 9009</p> <p><b>Bucha Tras. da Bandeja Sup. Dianteira (Alumínio 13mm)</b> </p> <p>Golf 98/... /Bora 00/... /Audi A3<br/>99/... /New Beetle 99/.../Gol GV</p>  | <p><b>DEW-14275</b> 698</p> <p><b>Bucha da Bandeja Dianteira Reforçada</b> </p> <p>Fox/Cross/Space... Tds<br/>Polo/Hatch/Sedan... Tds<br/>Orig. 6Q0.407.183-A</p>  | <p><b>DEW-14279</b> 662A</p> <p><b>Bucha Dianteira do Quadro do Motor 12mm</b> </p> <p>Comp.54mm<br/>Gol/Parati/Saveiro GIII e IV<br/>(Todos)</p>              |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>DEW-14283</b> 691</p> <p><b>Batente Superior do Amortecedor Dianteiro</b><br/>Fox/Cross/Space 04/...<br/>Polo/Sedan/Hatch 03/...<br/>Orig. 6Q0.412.331-B</p>  | <p><b>DEW-17521</b> AC-766</p> <p><b>Coxim do Motor</b><br/>Lado Direito<br/>Orig. 5U0.199.167<br/>Gol G5 / Voyage / Saveiro 09/...</p>                          | <p><b>DEW-17522</b> AC-729</p> <p><b>Coxim do Motor</b><br/>lado esquerdo<br/>Orig. 5U0.199.555<br/>Gol G5 / Voyage / Saveiro 09/...</p>      | <p><b>DEW-19711</b> SO-189</p> <p><b>Coxim Superior do Amortecedor Traseiro</b><br/>Saveiro 10/...<br/>New Beetle/Jetta 08/09<br/>Orig. 1K0.511.353.P</p>  |
| <p><b>DEW-20816</b> OS-1075B</p> <p><b>Coxim do Motor</b><br/>L.D. c/suporte<br/>Orig. 5U0.199.167.B<br/>Gol G5/Svr/Fox/Voyage</p>                                 | <p><b>DEW-20817</b> OS-1079</p> <p><b>Coxim Sup.do Amortec. da Suspensão Traseira</b><br/>Audi A3/N.Beetle/<br/>Fox/Golf /04<br/>Orig. 1J0.513.353.A/B/C/G</p>  | <p><b>DEW-05391</b> 247</p> <p><b>Coxim Dianteiro do Motor</b><br/>Lado Direito<br/>Orig. 90AU.6B049-BA<br/>Escort / Verona / Apolo 1.8</p>  | <p><b>DEW-05392</b> 160</p> <p><b>Coxim Traseiro do Motor</b><br/>lado direito<br/>Orig. 90AU.6068-BA<br/>Escort / Verona / Apolo 1.8</p>                 |
| <p><b>DEW-06227</b> 3043</p> <p><b>Coxim Superior do Motor</b><br/>Lado Direito<br/>Fiesta 02/...<br/>Todos</p>   | <p><b>DEW-10584</b> 203</p> <p><b>Batente da Suspensão Traseira</b><br/>Orig. 96FB.18198-AG<br/>Ka / Fiesta</p>    | <p><b>DEW-10880</b> 13.007</p> <p><b>Coxim do Motor Lado Esquerdo</b><br/>Orig. 97KB.6B32-AG<br/>Ka 97/...<br/>Todos</p>                    | <p><b>DEW-11480</b> 1128</p> <p><b>Coxim Limitador de Torsão Traseiro Câmbio</b><br/>Orig. XS61.6P082AA<br/>Fiesta/Courier 96/03</p>                     |
| <p><b>DEW-12240</b> AC-752</p> <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro (s/ Rolamento)</b><br/>Fiesta Super Charger/<br/>Ecosport 02/...<br/>Orig. 2S65.3K1-55</p>    | <p><b>DEW-12242</b> 216</p> <p><b>Bucha Maior do Limitador de Torsão</b><br/>Fiesta 96/.../ Courier 97/...<br/>Orig. XS61.6P082.AA</p>                         | <p><b>DEW-12246</b> 3046</p> <p><b>Bucha do Eixo da Suspensão Traseira</b><br/>Fiesta 96... / Ka 97...<br/>Orig. 95AB.5K653.CA</p>          | <p><b>DEW-12253</b> W3050</p> <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Suspensão Dianteira</b><br/>Focus 00...<br/>Orig. 98AG.3063.AE</p>                         |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>DEW-14287</b> 226</p>   | <p><b>DEW-14288</b> 227</p>  | <p><b>DEW-14354</b> 13.015</p>  | <p><b>DEW-17686</b> 2246</p>   |
| <p><b>Bucha do Braço da Bandeja da Suspensão Dianteira</b><br/>Ecosport tds. 03/... / Fiesta Hatch/Sedan 02/... (tds)</p>                              | <p><b>Bucha da Bandeja Suspensão Dianteira</b><br/>Ecosport 4x2 / 4x4 Fiesta Hatch/Sedan (tds.) 02/... Orig. 2S65.3A263-AA</p>  | <p><b>Suporte e Isolador do Motor</b><br/>Orig. 97KB7M124-AK Ka</p>   | <p><b>Coxim do Motor Lado Esquerdo</b><br/>Orig. 2N15.7M121-AA Ecosport 03/... / Fiesta 02/...</p>  |
| <p><b>DEW-17687</b> 1130</p>  | <p><b>DEW-18220</b> MB 2259</p>  | <p><b>DEW-18350</b> SO551S</p>  | <p><b>DEW-19692</b> OS-1134</p>  |
| <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b><br/>Orig. 2S61.6P082-AB Ecosport 1.0/1.6 03/... Fiesta 02/...</p>    | <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro</b><br/>Ecosport 03/... / Fiesta 02/... Orig.: 2S65.18A116-AE</p>                          | <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Dianteira c/Suporte</b><br/>Ecosport / Fiesta 02/... Orig.: 2S65.3C268.AA</p>  | <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b><br/>CAA Orig. 2N15.6P082. Ecosport 2.0 4x2 04/...</p>           |
| <p><b>DEW-21105</b> 1137</p>  | <p><b>DEW-01424-A</b> SO794</p>  | <p><b>DEW-01426-A</b> 025</p>   | <p><b>DEW-01438-A</b> PDA231IC</p>   |
| <p><b>Coxim Dianteiro do Motor</b><br/>Orig.: 7S45.6038-AA Ecosport 1.0/1.6 03/... Fiesta 1.6 02/... Focus 1.6 07/...</p>                            | <p><b>Coxim Superior Lado Direito do Motor</b><br/>Orig. 51.834.103 Novo Uno 1.0/1.4</p>                                      | <p><b>Coxim do Lado Direito do Motor</b><br/>Orig. 51.879.121 Novo Uno 1.4</p>                                | <p><b>Coxim do Câmbio</b><br/>Orig. 52004329 Toro 4x4 16/... Renegade 4x4 15/...</p>              |
| <p><b>DEW-02759-A</b> W4063</p>   | <p><b>DEW-04049</b> 13.040</p>   | <p><b>DEW-04070</b> 13.047</p>  | <p><b>DEW-04115-A</b> W-4083</p>   |
| <p><b>Suporte do câmbio L/E</b><br/>Palio 1.6 16V/Palio Week 1.6/1.8 16V/Siena 1.6 16V/ Strada 1.6/1.8 16V/Grand Siena 1.6 16V/Idea 1.6/1.8 16V</p>  | <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b><br/>Orig. 46.842.704 Doblô 1.8 8V 04/...</p>   | <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b><br/>Orig. 51.750.603 Idea 1.4 06/...</p>                                   | <p><b>Tirante do Motor</b><br/>Grand Siena 1.4 2012/.../ Novo Palio 1.4 2012/2017</p>             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>DEW-04118-A</b> W-4084</p> <p><b>Tirante do Motor</b><br/>Grand Siena 1.6 16V/ Idea/<br/>Idea/Palio/Siena/Strada</p>  | <p><b>DEW-05127-A</b> W-4086</p> <p><b>Limitador de Torção do Motor (Menor)</b><br/>Renegade 1.8 16V<br/>(automático) 2015/.../ Toro<br/>1.8 câmbio AT6 2016/...</p>  | <p><b>DEW-05154-A</b> W-4091</p> <p><b>Limitador de Torção do Motor</b><br/>Strada 1.4 (2017/2019)</p>   | <p><b>DEW-05433</b> 4004</p> <p><b>Coxim Motor Lado Diferencial</b><br/>Orig.7.600.825<br/>Uno/Premio/Elba/Fiorino/<br/>Pick-up 91/...</p>  |
| <p><b>DEW-05434</b> 4027</p> <p><b>Coxim Elástico do Motor Lado Esquerdo</b><br/>Orig.7.799.243<br/>Palio (todos)</p>      | <p><b>DEW-05436</b> 4028</p> <p><b>Coxim Elástico do Motor Lado Esquerdo</b><br/>Orig.46.444.759<br/>Palio (todos)</p>   | <p><b>DEW-05450</b> 745</p> <p><b>Bucha do Braço Oscilante da Suspensão Dianteira</b><br/>Uno/Premio/Elba/Fiorino/<br/>Pick-up 91/...<br/>Orig.7.674.701</p>  | <p><b>DEW-05451</b> 426</p> <p><b>Coxim do Motor Id. Diferencial</b><br/>Orig.7.718.991<br/>Uno/Premio/Fiorino/Pick-up<br/>91/...</p>      |
| <p><b>DEW-05481</b> 4003</p> <p><b>Coxim Elástico Lateral do Motor</b><br/>Uno/Premio/Elba<br/>Orig.7.563.985</p>         | <p><b>DEW-05507</b> 4017</p> <p><b>Batente Amortecedor Lado Esquerdo</b><br/>Palio (todos)<br/>Orig.46.467.409</p>    | <p><b>DEW-05508</b> 4016</p> <p><b>Batente Amortecedor Lado Direito</b><br/>Palio<br/>Orig.46.457.410</p>    | <p><b>DEW-07090-A</b> W-4076</p> <p><b>Bucha Braço Oscilante Manga Eixo Traseiro (Menor)</b><br/>Toro - (2016/...)</p>                    |
| <p><b>DEW-09117-A</b> W-4096</p> <p><b>Suporte do Motor Lado Câmbio</b><br/>Uno / Mobi / Argo<br/>1.0 3 Cil</p>           | <p><b>DEW-09121-A</b> W-4110</p> <p><b>Suporte do Motor Câmbio</b><br/>Grand Siena/Idea/Palio<br/>1.6 11/13</p>   | <p><b>DEW-09135-A</b> W-4109</p> <p><b>Suporte do Motor Câmbio</b><br/>Argo/Cronos/Nova Strada<br/>1.3 17/21</p>   | <p><b>DEW-09136-A</b> WBOUR 1571</p> <p><b>Suporte do Motor Câmbio</b><br/>Argo/Cronos</p>    |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>DEW-10073</b> 4030</p> <p><b>Bucha Tras da Bandeja Dianteira Direita</b> </p> <p>Palio 96/.../Palio Week. 97/.../ Siena 98/... (Com/barra estab.)<br/>Orig. 46.454.078</p>  | <p><b>DEW-10074</b> 4029</p> <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Dianteira Esquerda</b> </p> <p>Palio 96/.../Palio Week. 97/.../ Siena 98/... (Com/barra estab.)<br/>Orig. 46.454.077</p>  | <p><b>DEW-10075</b> 810</p> <p><b>Bucha do Eixo da Suspensão Traseira</b> </p> <p>Palio 16V 96/00 /Siena 98/00 / Palio 1.6 16V 01/... / Siena 01/...<br/>Orig. 82.491.065</p>  | <p><b>DEW-12226</b> AC-386</p> <p><b>Coxim Inferior do Câmbio</b> </p> <p>Uno Fire 1.3 16V 01/...<br/>Fiorino Fire 1.3 03/...<br/>Orig. 50.017.753</p>              |
| <p><b>DEW-12227</b> 809</p> <p><b>Coxim do Motor Lado Esquerdo</b> </p> <p>Siena 1.0 6m 99-00<br/>Palio 1.0 96/00<br/>Orig. 46.460.395</p>                                       | <p><b>DEW-12228</b> 820</p> <p><b>Coxim do motor</b> </p> <p>Palio/Siena/Palio Week 99/03<br/>Orig. 51.709.049</p>    | <p><b>DEW-12257</b> 4035</p> <p><b>Bucha Tras.da Band.da Susp. Diant. c/Barra Estab. (Lado Esquerdo)</b> </p> <p>Palio 09-00/Doblô 02/...<br/>Orig. 46.748.578</p>            | <p><b>DEW-12258</b> 4035</p> <p><b>Bucha Tras. da Band.da Susp. Diant.c/Barra Estab. (Lado Direito)</b> </p> <p>Palio 09-00/Doblô 02/...<br/>Orig. 46.748.579</p>  |
| <p><b>DEW-12259</b> 4036</p> <p><b>Bucha Tras.da Band.da Susp.Diant.s/Barra Estab. (Lado Esquerdo)</b> </p> <p>Palio 96-00<br/>Orig. 46.339.369</p>                           | <p><b>DEW-12260</b> 4037</p> <p><b>Bucha Tras.da Band.da Susp. Diant.s/Barra Estab. (Lado Direito)</b> </p> <p>Palio 96-00<br/>Orig. 46.339.370</p>                                | <p><b>DEW-13253</b> 824</p> <p><b>Coxim do Motor Lado Direito</b> </p> <p>Palio Fire 1.3 16V 00/...<br/>Fiorino 1.3 03/...<br/>Orig. 51.736.529</p>                        | <p><b>DEW-13254</b> AC-388</p> <p><b>Coxim Inferior do Câmbio</b> </p> <p>Palio Fire 1.4 / 1.8 05/...<br/>Orig. 51.736.531</p>                                  |
| <p><b>DEW-14290</b> 831</p> <p><b>Bucha Traseira da Bandeja da Suspensão Dianteira</b> </p> <p>Stilo 1.8 8e16V/2.0 20V 03/...<br/>Orig. 46.835.713</p>                        | <p><b>DEW-14292</b> 826</p> <p><b>Coxim Inferior do Câmbio</b> </p> <p>Palio 96/...<br/>Orig. 51.709.070</p>   | <p><b>DEW-14293</b> AC-387</p> <p><b>Coxim Superior do Câmbio</b> </p> <p>Palio Fire 1.4/1.8 05/...<br/>Orig. 51.736.530</p>   | <p><b>DEW-17524</b> 3011</p> <p><b>Coxim do Amortecedor Dianteiro Lado Esquerdo</b> </p> <p>Punto / Linea 08/...<br/>Orig. 51.794.798</p>                       |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>DEW-18223</b> 4415</p> <p><b>Coxim do amortecedor diant.</b> </p> <p>Uno 10/...<br/>Orig. Orig.: 51.833.942</p>   | <p><b>DEW-18979</b> 796</p> <p><b>Coxim Tras.Inf. do Câmbio</b> </p> <p>Orig.: 51.834.114<br/>Uno 1.0/1.4 12/...</p>                          | <p><b>DEW-18980</b> 802</p> <p><b>Coxim Tras.Inf.do Câmbio</b> </p> <p>Orig.: 51.795.196<br/>Punto MPI 1.4 Atract./<br/>ELX 08/...</p>        | <p><b>DEW-18981</b> 803</p> <p><b>Coxim Tras.Inf.do Câmbio</b> </p> <p>Orig.: 51.795.195<br/>Punto 1.6 Essence<br/>Dual/ HLX 1.8 / Sporting</p>                                 |
| <p><b>DEW-19707</b> W-4053/A</p> <p><b>Coxim Inferior do Amortec. Dianteiro c/Rolamento</b> </p> <p>Stilo 02/...<br/>Orig. 50.700.871</p>                                    | <p><b>DEW-19719</b> SP.3016</p> <p><b>Coxim do Amortecedor Traseiro</b> </p> <p>Idea / Linea / Punto<br/>Orig. 51.708.533 /<br/>761.830</p>  | <p><b>DEW-20812</b> SP.3023</p> <p><b>Coxim do Motor Id. Diferencial</b> </p> <p>Palio 1.0/1.4<br/>Grand Siena 1.4<br/>Orig. 51.843.060</p>  | <p><b>DEW-20821</b> OS-1065</p> <p><b>Coxim Dianteiro do Motor Lado Direito</b> </p> <p>Palio 1.0/1.4/<br/>G.Siena 1.4 12/...<br/>Orig. 51.877.337</p>                         |
| <p><b>DEW-23436</b> OS1601</p> <p><b>Coxim do Motor Lado Direito</b> </p> <p>Toro 2.0 16V 4x4<br/>Turbo Diesel<br/>Orig. 52.049.745</p>                                   | <p><b>DEW-23437</b> OS1602</p> <p><b>Coxim do motor lado direito</b> </p> <p>Toro 2.0 16V 4x4<br/>Turbo Diesel 18/...<br/>Fiat 500</p>    | <p><b>DEW-01123-A</b> SO2038</p> <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Suspensão Dianteira</b> </p> <p>Cruze 12/...<br/>Orig. 13248493</p>      | <p><b>DEW-01446-A</b> PDA2101</p> <p><b>Coxim Tras. do Câmbio Automático/Manual</b> </p> <p>Onix/Sonic/Spin/Cobalt/<br/>Novo Prisma 12/...<br/>Orig. 95493721/95493723</p>  |
| <p><b>DEW-05197-A</b> W2066</p> <p><b>Coxim do Motor com Damper</b> </p> <p>Onix 1.0/1.4 13/... /New Prisma<br/>1.0/1.4 13/.../Cobalt 1.8 13/...<br/>Spin 1.8 13/...</p>  | <p><b>DEW-05516</b> 2044</p> <p><b>Bucha da Suspensão Traseira</b> </p> <p>Monza/Kadett 91/...<br/>Orig.93.208.194</p>                    | <p><b>DEW-05528</b> AS-100</p> <p><b>Bucha Bandeja da Suspensão Dianteira</b> </p> <p>Kadett SL/SLE 90/...<br/>Orig.90.235.043</p>        | <p><b>DEW-05529</b> AS-101</p> <p><b>Bucha Bandeja da Suspensão Dianteira</b> </p> <p>Kadett GS 89<br/>Orig.90.193.117</p>    |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>DEW-05530</b> 2011</p> <p><b>Coxim Dianteiro Motor Lado Direito</b> </p> <p>Corsa 94/...(Todos)<br/>Orig.90.445.298</p>                              | <p><b>DEW-05545</b> AC-807</p> <p><b>Coxim Traseiro do Motor</b> </p> <p>Corsa 94/...(Todos)<br/>Orig.90.538.063</p>   | <p><b>DEW-05548</b> 2015</p> <p><b>Coxim Traseiro do Motor</b> </p> <p>Kadett/Monza 91/...<br/>Orig.52.272.847</p>   | <p><b>DEW-05635</b> 205</p> <p><b>Batente do Amortecedor Dianteiro</b> </p> <p>Corsa (todos)<br/>Orig.90.445.207</p>                         |
| <p><b>DEW-05644</b> 2007</p> <p><b>Batente do Amortec. Dianteiro</b> </p> <p>Vectra 96/.../Agile/Astra/<br/>Meriva/Corsa/Zafira<br/>Orig. 90.468.554</p>  | <p><b>DEW-07023</b> 2018</p> <p><b>Coxim Diant.Mtr. Lado Esquerdo</b> </p> <p>Corsa 94/...(Todos)<br/>Orig.90.445.274</p>                                       | <p><b>DEW-09118-A</b> W-5022/A</p> <p><b>Suporte Do Amortecedor Suspensão Dianteira (c/Rolamento e Apoio)</b> </p> <p>Renault Master 14...</p>                    | <p><b>DEW-10060</b> 2023</p> <p><b>Coxim Diant.do Motor Lado Direito</b> </p> <p>Corsa/Sedan/Wagon/Pick-up<br/>Orig. 90.445.300</p>         |
| <p><b>DEW-10809-A</b> OS1600</p> <p><b>Coxim do motor Lado Direito</b> </p> <p>Renegade 1.8 16V<br/>Orig. 52.041.765/52.052.623</p>                    | <p><b>DEW-12231</b> 2027</p> <p><b>Suporte Dianteiro do Motor</b> </p> <p>Astra 99/...<br/>Orig. 90.576.047</p>    | <p><b>DEW-12233</b> 2028</p> <p><b>Coxim Dianteiro do Motor</b> </p> <p>Astra/Zafira 1.8/2.0 8/16V 99/<br/>Orig. 90.575.186</p>                                | <p><b>DEW-12234</b> 40016</p> <p><b>Coxim Dianteiro Esquerdo Mtr.</b> </p> <p>Astra/Zafi.1.8/2.0 8/16V 99/<br/>Orig. 90.575.458</p>      |
| <p><b>DEW-12236</b> AC-851</p> <p><b>Coxim do Motor</b> </p> <p>Corsa/Meriva/Montana 8/16V tds.<br/>Orig. 93.302.281</p>                               | <p><b>DEW-14305</b> 0504</p> <p><b>Coxim (Suporte) Traseiro Direito Vertical</b> </p> <p>Corsa 05-02/...<br/>Meriva / Montana tds.<br/>Orig. 93.302.286</p>  | <p><b>DEW-14306</b> 0505</p> <p><b>Coxim (Suporte) Traseiro Direito Horizontal</b> </p> <p>Corsa 05-02/...<br/>Meriva / Montana tds.<br/>Orig. 93.302.287</p>  | <p><b>DEW-18237</b> MB 1205</p> <p><b>Coxim Hidráulico/ Câmbio s/Sup.</b> </p> <p>Corsa/Meriva/Montana 02/...<br/>Orig.: 93.302.282</p>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>DEW-18238</b> MB 1205 A</p> <p><b>Coxim Hidráulico/ Câmbio c/Sup.</b> </p> <p>Corsa/Meriva/Montana 02/...<br/>Orig.: 93.302.282</p>                          | <p><b>DEW-18242</b> 1204</p> <p><b>Bucha Traseira da Bandeja Dianteira</b> </p> <p>Corsa/Meriva 02/...<br/>Montana 03/...<br/>Orig.: 93.395.604</p>  | <p><b>DEW-03811-A</b> W9010</p> <p><b>Bucha da Bandeja Suspensão Dianteira</b> </p> <p>C3 Aircross 11/... /<br/>C3 Picasso 12/... / C3 13/...<br/>Orig. 3523EC</p>  | <p><b>DEW-17525</b> 408</p> <p><b>Coxim Amortecedor Dianteiro</b> </p> <p>Honda Fit<br/>Orig. 51920-SAA-0151</p>    |
| <p><b>DEW-05246-A</b> W20.003</p> <p><b>Bucha Dianteira da Bandeja Menor</b> </p> <p>Cerato 06/... /Sportage 04/10<br/>Magentis 07/...<br/>Orig. 54551.2H000</p>  | <p><b>DEW-09119-A</b> W-6014</p> <p><b>Coxim do Motor</b> </p> <p>208 /3008/5008 1.2 18/...<br/>C3 3CC 1.2 18/...<br/></p>                          | <p><b>DEW-14252</b> 6007</p> <p><b>Coxim do Amortecedor da Suspensão Dianteira</b> </p> <p>307 03/...<br/>Orig. 503.177</p>                                        | <p><b>DEW-18267</b> 9190</p> <p><b>Coxim do Amortecedor da Suspensão Dianteira Lado Direito</b> </p> <p>Peugeot 206 1.4/1.6 98/...<br/>Orig.: 5.038.39</p>       |
| <p><b>DEW-18269</b> MB9196A</p> <p><b>Coxim do Amortecedor da Susp. Dianteira c/Rolamento</b> </p> <p>Peugeot 307 03/...<br/>Orig.: 5.031.77</p>               | <p><b>DEW-02755-A</b> W-5009</p> <p><b>Coxim Motor Lado Direito</b> </p> <p>Duster 1.6 16v 11/...<br/></p>                                       | <p><b>DEW-04142-A</b> W-5017</p> <p><b>Bucha do Eixo Suspensão Traseira</b> </p> <p>Duster 2012/.../ Logan<br/>2007/.../ Sandero - 2007/...<br/></p>            | <p><b>DEW-04225-A</b> CT-0005</p> <p><b>Coxim do Amortecedor</b> </p> <p>Kwid 17/...<br/></p>   |
| <p><b>DEW-05071-A</b> WF-431</p> <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> </p> <p>Logan 14/.../ Sandero 14/... /<br/>Duster 14/.../ Captur/Oroch<br/></p>            | <p><b>DEW-05706-A</b> W-5014</p> <p><b>Suporte do Motor Lado Direito</b> </p> <p>Kwid 17/...<br/></p>  | <p><b>DEW-12239</b> SP7010</p> <p><b>Coxim Traseiro do Câmbio</b> </p> <p>Orig. 8200.171.178<br/>Renault Clio 99...<br/>(inferior) todos<br/></p>               | <p><b>DEW-13038</b> 405</p> <p><b>Batente de Borracha do Amortecedor Dianteiro (s/ Rolamento)</b> </p> <p>Renault Clio 00...<br/>Orig. 7.700.829.529<br/></p> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>DEW-14264</b> AC-920   | <b>DEW-14350</b> AC-930  | <b>DEW-18322</b> MB-9085   | <b>DEW-18335</b> 9325   |
| <b>Coxim do Amortecedor Suspensão Dianteira</b><br>Clio .../98 / Twingo 93/...<br>Orig. 77.0082.7813<br> | <b>Coxim Traseiro do Câmbio</b><br>Orig. 8200148388<br>Scenic 1.6/2.0 16V (manual)<br>                                  | <b>Coxim Traseiro do Câmbio</b><br>Orig. 82.0057.5641<br>Logan 1.0/1.6 07/.../<br>Megane 1.6/Scenic 1.6 07/...<br> | <b>Bucha da Bandeja Suspensão Dianteira</b><br>Logan / Sandero 07/...<br>Orig.: 82.0080.6340<br>             |
| <b>DEW-20311</b> W-5020   | <b>DEW-04002</b> 11903-MA  | <b>DEW-05038</b> 10918-MA  | <b>DEW-05039</b> 10903-MA   |
| <b>Coxim Dianteiro do Motor Lado Direito</b><br>Logan / Sandero 1.6 8V 07/...<br>                       | <b>Com Trança Interna em Nylon/Poliéster</b><br>c/cobertura neopreme/nitrílica<br>p/injeção eletrônica - 7,0 x 13,0<br> | <b>Mang.Lonada de Borracha Preta p/Avanço Bitola</b><br>original - 3mm x 3/16<br>(rolo c/25 mts)<br>              | <b>Mang.Lonada Preta Borracha p/Comb.</b><br>bitola original (bico fino) -<br>5mm x 3/16 (rolo c/25 mts)<br> |
| <b>DEW-05040</b> 10906-MA   | <b>DEW-05041</b> 11204-MA  | <b>DEW-11343</b> RD1702  |   |
| <b>Mang.Lonada Preta Borracha p/Comb.</b><br>bitola original -<br>7mm x ¼ (rolo c/25 mts)<br>          | <b>Mang.da Água Lonada</b><br>preta, de borracha, bitola<br>original - 9mm (rolo c/25 mts)<br>                        | <b>Tube do Hidrovácuo</b><br>Diâmetro interno - 9,5 mm<br>Diâmetro externo - 16,5 mm<br>                         |   |